2011 :: Ocena ogólna dostawców Sungsan-ZEM Polska

2011 :: General Suppliers Assessment Sungsan-ZEM Polska

2011 :: Оценка поставщика – общая Sungsan-ZEM Polska

Created: 2011-12-12

Kod Dostawcy Co Код	**Wskaźnik certyfikacji (Qc)** Certification index (Qc) Коэффициент сертификации (Qc)	**Wskaźnik certyfikacji (Qs)** Certification index (Qs) Коэффициент сертификации (Qs)	**Wskaźnik terminowości dostaw (Qt)** Index of delivery punctuality (Qt) Коэффициента соблюдения терминов поставок (Qt)											**Wskaźnik jakości dostaw (Qd)** Index of delivery quality (Qd) Коэффициент оценки поставок (Qd)												**Q = (Qc x Qs x Qt x Qd)/100 000 000 Ocena ogólna dostawcy (Q)** General supplier assessment (Q) Общая оценка поставщика (Q)												**Ocena ogólna dostawcy** General Suppliers Assessment Оценка поставщика общая **Rok,** Year, Год
	ISO/ISO/TS	**ISO 14001**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**2011**
C01	80	95			100				100					100			100				100					100			0,76				0,76					0,76	**0,76**
C51	80	95																																					
C52	80	95																																					
C55	80	95			100	100			100		100		100				100	96			100		100		100				0,76	0,73			0,76		0,76		0,76		**0,75**
C56	80	95	100		100		100				100		100		100		99		100				100		100		0,76		0,75		0,76				0,76		0,76		**0,76**
E01	60	95			100	100						100					100	100						100					0,57	0,57						0,57			**0,57**
G01	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	0,76	0,65	0,76	0,76	0,76	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	**0,75**
G02	80	95																																					
G03	100	95																																					
G05	80	95						100												100												0,76							**0,76**
G06	100	95																																					
G07	80	95	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		100	99	51	98	100	100	100		100	100	100		0,76	0,75	0,38	0,75	0,76	0,76	0,76		0,76	0,76	0,76		**0,72**
H01	60	95			100			100			100		100				98			100			100		100				0,56			0,57			0,57		0,57		**0,57**
H04	80	95	100	100		100		100		100	100		100		91	100		100		100		100	100		100		0,69	0,76		0,76		0,76		0,76	0,76		0,76		**0,75**
H06	80	95																																					
I01	100	95		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	41	97	100	100	100	100	100	100	100			0,95	0,39	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		**0,89**
I03	60	95																																					
I04	60	95		100			100	100				100				100			100	100				100				0,57			0,57	0,57				0,57			**0,57**
I05	100	95	100	100	100			100	100		100	100			100	100	100			100	100		100	100			0,95	0,95	0,95			0,95	0,95		0,95	0,95			**0,95**
I07	80	95																																					
I09	60	95																																					
I10	60	95		100	100				100		100					100	100				100		100					0,57	0,57			0,57		0,57					**0,57**
I51	100	95	100	100	100	100	100	100	100			100			100	100	100	99	93	97	100	100			100		0,95	0,95	0,95	0,94	0,88	0,92	0,95	0,95		0,95			**0,94**
M01	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	93	96	100	100	100	100		100	100	100	0,76	0,76	0,70	0,73	0,76	0,76	0,76	0,76		0,76	0,76	0,76	**0,75**
M02	60	95																																					
M03	60	95	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100	90	90	99	99	100	100	100	100		0,57		0,57	0,51	0,51	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57		**0,56**
M04	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76		0,76	0,76	0,76	**0,76**
M06	100	95					100												100												0,95								**0,95**
O02	60	95		100	100	100	100	100		100	100		100			100	100	98	100	100		100	100		100			0,57	0,57	0,56	0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	**0,57**
O04	60	95																																					
O07	60	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	**0,57**
O08	60	95							100												100												0,57						**0,57**
T01	60	95	100	100		100		100	100	100	100		100		100	100		96		100	100	100	100		100		0,57	0,57		0,54		0,57	0,57	0,57	0,57		0,57		**0,57**
T02	80	95						100				100	100							100				100	100							0,76					0,76	0,76		**0,76**
T03	60	95																																					
T04	100	95																																					
T05	80	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	92	91	91	96	100	92	100		100	100	100	100	0,73	0,73	0,73	0,76	0,80	0,73	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80	**0,77**
T06	80	100	100												100												0,80												**0,80**
T07	80	95	100												100												0,76												**0,76**
T08	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	96	96	96	94	100	100	100	100		0,76	0,76	0,76	0,73	0,73	0,73	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76		**0,75**
T51	100	95																																					
T52	80	95	100					100	100		100				100					96	100		100				0,76					0,73	0,76		0,76				**0,75**
T53	80	95																																					
T54	100	95																																					
T55	80	95																																					
T56	80	95								100													100											0,76				**0,76**
T57	100	95	100		100		100	100					100		91		91		91	100					100		0,86		0,86		0,86	0,95				0,95			**0,90**
T58	100	95	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		98	97	100	97	100	100	100		100	100	100		0,93	0,92	0,95	0,92	0,95	0,95	0,95		0,95	0,95	0,95		**0,94**
T60	100	95																																					
T61	60	95																																					
U01	80	95										100												100											0,76				**0,76**
U03	60	95	100	100	100			100	100	100		100	100		100	100	100			100	100	100		100	100		0,57	0,57	0,57			0,57	0,57	0,57		0,57	0,57		**0,57**